


INDICADOR DE TEMPERATURA



☐ Como Especificarlo



C	°C
F	°F (Nota1)
0	-99~199, -99.9~199.9, -99.9~99.9
1	0 ~ 99.9
2	0 ~ 199
4	0 ~ 399
5	0 ~ 500
8	0 ~ 799
A	0 ~ 999
C	0 ~ 1200
F	600 ~ 1600
P	Pt100Ω
J	J(IC)
K	K(CA)
R	R(PR) (Nota2)
N	Sin salida
X	12-24VCC
3	110/220VCA 50/60Hz
4	100-240VCA 50/60Hz
N	Función sin -control
I	Indicador(sin salida)
N	DIN W48XH24mm
Y	DIN W72XH36mm
W	DIN W96XH48mm
S	DIN W48XH48mm
H	DIN W48XH96mm
M	DIN W72XH72mm
L	DIN W96XH96mm
3	3 Dígitos
4	4 Dígitos
T	Temperatura

- Por favor verifique el rango de Temperatura cuando especifique el modelo.
- (Nota1) Solo en la Serie T4WI está disponible
- (Nota2) Solo en la Serie T4MI/T4LI está disponible

☐ Rango de temperatura de cada sensor



◆ Solamente en la serie T4WI está disponible para rangos de temperatura en °F.